

FIG. 1





FIG.2



(IGNITION PLUG SIDE)

FIG. 3B




FIG.4




FIG.5




FIG.6A





FIG.6B



(ENLARGEMENT OF E PORTION)

FIG. 7




FIG. 9




FIG.8




FIG. 11




FIG. 12




FIG. 13





FIG. 14

FIG. 15




FIG. 16




FIG. 17A




FIG. 17B




FIG. 18




FIG. 19

